


Tlumič nájezdové brzdy AL-KO 90S/3 (90S/1, 90S/2) a 101VB



Unser Preis ohne MwSt.: **1 304 CZK**
1 578 CZK inkl. MwSt.

Pondělí-Pátek
8-17hod

Rufen Sie an
774 004 618, 775 606 022
377 829 094

Výbava a doplňky

Nähere Beschreibung

• Dvočinný plynokapalinový tlumič nájezdové brzdy AL-KO 90S/3 zajišťuje plynulý chod brzdového systému při brzdění a odbrzdování. Opotřeбенý nebo jinak poškozený tlumič se projevuje prudkými rázy při přibrzdění nebo odbrzdování přívěsu. Tlumič je uložený uvnitř tažné trubky nájezdové brzdy a jeho výměnu je doporučeno svěřit zaškolenému AL-KO servisu. Spolu z výměnou tlumiče je nezbytně nutné provést kontrolu vůle uložení tažné trubky nájezdové brzdy v pouzdrech, kontrolu/výměnu dorazového kroužku umístěného před osazením tažné trubky a zejména kontrolu a seřízení kolových brzdových jednotek přívěsu a jejich připojení k nájezdové brzdě. Neprovedení výše uvedených úkonů může výrazně snížit životnost nově osazeného tlumiče nájezdové brzdy nebo vést k velmi rychlému poškození tlumiče vyloučenému ze záruky.

Tlumič je určen pro nájezdové brzdy AL-KO 90S/3 v níže uvedených provedeních (s níže uvedenými ETI čísly):

811062, 811063, 811064, 811065, 811066, 811067, 811068, 811101, 811107, 811118, 811121, 811141, 811149, 811172, 811174, 811196, 811224, 811348, 811466, 811625, 811741, 811910

ETI číslo najdete na nájezdové brzdě ve formě ražby nebo šedostříbrné etikety. ETI číslo je označeno buď písmeny ETI nebo symbolem francouzského klíče.

Číslem ETI jsou od sebe odlišené jednotlivé modifikace nájezdové brzdy (nebo jiného výrobku AL-KO). Podle čísla ETI lze dohledat náhradní díly pro konkrétní model a provedení AL-KO výrobku.

Technische Spezifikationen können sich auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis ändern. Die Abbildungen dienen nur zur Information und können in der Ausstattung auch verschiedene Extras beinhalten.

Kontaktní informace

Řepná 36, 321 02 Plzeň, kancelář: +420 608 861 470, díly: +420 774 004 618, +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz

+420 775 606 022 , tel: +420 377 828 103, fax: